

Ødegård og Lund AS
Rødbergveien 59 B
0591 Oslo
Tlf / faks 22721260 / 61
olbetong@online.no

Selvaag Prosjekt AS

Vår ref: BHL Dato: 26 sept 2012

"Fliser" på balkong- og terrassegulv i armert betong


På oppfordring fra Selvaag Prosjekt AS v. Christensen er vi bedt om en enkel oppsummering av vår erfaring med fliser på balkong – og terrassegulv i armert betong.

Vi har gjennom mer enn 20 år foretatt undersøkelser av balkonger i armert betong og deltatt som rådgivere i forbindelse med rehabilitering av "flere 10 – tusener" balkonger. Erfaringsmessig har noen % av balkong og terrassene i de fleste blokker flislagte gulv. Over halvparten av disse har så store skader eller mangler at flisene må fjernes.

Flislegging på gulv kan gå bra dersom det benyttes frostfrie fliser, flislism og fugemasse som er frostbestandig over tid, og at det er utført tilstrekkelig forbehandling av underlaget før flisene hel – limes. I tillegg er det behov for gode avslutninger mot vegger og dekkeforkanter / renner. Det er også behov for en beskyttende membran som legges på konstruksjonsbetongen. I de aller fleste tilfeller er det ikke lagt membran og vi har inntrykk av at mange flisgulv er lagt som egeninnsats av den enkelte beboer.

Vi observerer ofte at feil ved flisleggingen fører til at flisene løsner og en ser hulrom under flisene eller at det er heft mellom flislism og underlaget eller mellom lim og flis. En slik tilstand kan over tid føre til betydelige følgeskader på balkongkonstruksjonene. Typiske skader kan være fuktgjennomgang i dekke til underliggende tak med malingsavflassing og økt korrosjonsfare, - eller frostskader i topp av betongdekket som gradvis "smuldrer til sand". Vi har sett mange eksempler på at betongen i overflaten av dekket kan børstes av under flisene. Ulemper med flislagte gulv med hulrom under flisene, er at vann suges lett opp i fugene og trenger inn i hulrommene. Der blir vannet liggende da det er begrenset hvor mye vann som kan fordempes ut igjen gjennom fugene. På denne måte oppstår følgeskader.

Vi håper disse enkle kommentarer kan være til hjelp mhp diskusjoner om flislagte balkonggulv.

Vennlig hilsen
Ødegård og Lund AS

Bjørn Lund

Vedlegg: Kort firmapresentasjon

Ødegård og Lund AS
Rødtbergom 59 B
0591 OSLO
Tlf / fax 22 72 12 60 / 61
obetong@online.no
Mobitlf (OSØ) 412 - 07 776
Mobitlf (BHL) 950 - 64 111
Org nr. 964132704 (MVA)

ØDEGÅRD 06 LUND AS RÅDGIVERE INNEN FAGFELTET BESTANDIGHET AV BETONG

Ødegård og Lund AS ble etablert i 1992. Vi har spesialkompetanse innen betongrehabilitering, elektrokjemiske reparasjonsmetoder og materialer benyttet på betong. Hovedmengden av våre oppdrag er innen følgende områder:

- Tilstandsavurderinger m / rapport
- Reparasjonsbeskrivelser
- Anbuds dokumenter
- Oppfølging og kontroll på byggeplass
- Instrumentering og overvåking av arm. korrosjon og materialer på betong.
- Elektrokjemiske metoder.

Vår målsetning er å gi kundene uhildede råd med aktuelle bevaringsmetoder av betong. I våre arbeider er vi opptatt av intern kvalitetssikring. Vår virksomhet er forsikret i henhold til If's A1A1 - 9.

Vår erfaring med rehabilitering av betong har vist nødvendigheten av å anskaffe forskjellig teknisk utstyr til våre feltarbeider. Vi lager også spesialutstyr som selges innen bransjen. Eksempler på hva vi kan utføre av feltarbeid:

- Kjerneboring
- Heftfastheter i alle sjikt
- Sprekkbøyegeleier, rissvidder

Forsikringselskapet: Gjensidige,
Storebrand

Øvrige kategorier Rådgiverfirmaer,
landbruk, statlige og private FoU -
prosjekter.

Ødegård og Lund AS har i dag 3 – 4
medarbeidere, hvorav Olav Ødegård og
Bjørn Lund til sammen har ca. 50 års erfaring
innen bevaring av betong. Vi har samarbeid
med flere firmaer for å dekke den
nødvendige kompetansen i spesielle
prosjekter. Nedenfor følger en kort
presentasjon av de ansvarlige:

Olav Sæhl Ødegård, cand. scient. 82.
UiO. Fag: Kemi, fysikk, matematikk, biologi.
Hovedfag: Elektrokjemi, korrosjon og
materialteknikk.

Arbeidsutdanning: Undervisning ved UIO 83 -
84, korrosjonsforsking ved FFI (84 - 86),
Rådgiver i NOTEBY (86 - 92). Det siste året i
NOTEBY var han tøgansværlig innen betong
og betongteknologi. Sensor for siv. ing.
diplomer ved NTH fra 92. Har delatt i ca. 15
FoU prosjekter innen bestandighet av
betong.

Bjørn Håkon Lund, siv. ing. bygg NTNU
84. Diplom: Betongteknologi og
materialteknikk. Arbeidsutdanning: Betong
proporsjoner i as Anlegg / Byggeteknikk
(83 - 85). Rådgiver i NOTEBY (85 - 92)
Innen betongteknologi

/betongrehabilitering. Har lang erfaring med
praktisk problem løsing, tilstandskontroll og
oppfølging av betongrepasjoner.

Temperaturregisteringer
Fuktregisteringer
Tykkelsesmålinger - belegg
Overdekningstrykker
Karbonatiseringstrykker
Kloridinnhold

Vanndampsgjennomgang i betong
og belegg
Potensialmålinger (EKP)
Prøving utover dette kan avtales spesielt.
Etter oppstart i april 1992 har vi hatt ca. 600
oppdragsgivere med større og mindre
prosjekter. Detaljert referanseliste sendes
på forespørsel. Nedenfor er det gitt
eksempler på større oppdragsgivere:

Statbedrifter NSB, Statsbygg, Statens
vegesen, Statnett, Entra Elendom

Privat Næringsvirkeomhet Esso, ABB,
Prior, Hafslund, Fellesmeieriet, Hzegh
Elendom, Telenor, YIT, Bravida, Linstow,
Neas

Bolligbygg OBOS, FOBBL, ABBL, RBBL,
BORI, USBL og en lang rekke
enkelstående borettslag
og sameier.

Juridisk bistand: Bistand til advokater,
bygherrer og entreprenører ved både
rechts-saker og tvister

Entreprenører: Selvaagbygg, Selmer ,
Vedekke, Skanska og flere mindre
entreprenører